

Инструкция по применению эмали ПФ-115:

Одним из самых главных условий соблюдения выше заявленного срока службы является, в первую очередь, правильное нанесение материала на поверхность. Перед окрашиванием металлической поверхности необходимо провести тщательную зачистку от ржавчины, нагара, пыли и заусениц. Обязательно обезжирить обрабатываемую поверхность, – сделать это можно либо ксилолом, либо уайтспиритом. После обезжиривания важно обработать грунтовкой, лучше всего алкидным.

При покраске деревянной поверхности также необходимо обработать её, обезжирить и по возможности отциклевать. Загрязнения, которые имеют место на деревянной поверхности, обязательно удалить, это в свою очередь можно сделать с помощью стирального порошка и содового раствора. После подготовки поверхность нужно просушить и смыть остатки порошка.

Что касается самой эмали ПФ-115, то её перед использованием важно обязательно перемешать. Если есть необходимость, можно разбавить любым растворителем, будь то уайтспирит или сольвентом. Также можно комбинировать эти два материала, используя в виде смеси при соотношении 1:1. Наносить эмаль лучше всего методом распыления не менее, чем в 2 слоя, при этом температура в помещении или вне его (в зависимости от того какая поверхность обрабатывается), должна быть от 5 до 35°C тепла.

Для большего эффекта давайте слою, нанесенному ранее, хорошенько просохнуть перед нанесением следующего.

Расход при нанесении в один слой - 100 -180 г/м.

Продукцию необходимо хранить в закрытой таре в сухом месте, которому не характерно воздействие прямых солнечных лучей. Температура хранения – от -40°C до +40°C.